

弘道校舍地圖 108.02

金龍樓後棟
使用執照：有
76年完工
建物年齡：32年
補強後CDR值=1.000
100年完成結構補強

金龍樓前棟
使用執照：有(108)
74年完工
建物年齡：34年
補強後CDR值=1.010
100年完成結構補強

活動中心
使用執照：有
75年完工
建物年齡：33年
96年完成結構補強

經緯樓
使用執照：有(108)
74年完工
建物年齡：34年
補強後CDR值=1.007
99年完成結構補強

中央樓
使用執照：有
76年完工
建物年齡：32年
補強後CDR值=1.030
104年完成結構補強

中央樓後棟
使用執照：有
62年完工
建物年齡：46年
補強後CDR值=1.150
104年完成結構補強

天聲樓
使用執照：有
72年完工
建物年齡：36年
耐震指標 I_s ：111.787
初評通過無須補強

幼獅樓
使用執照：有
76年完工
建物年齡：32年
補強後CDR值=1.160
105年完成結構補強

金鳳樓
使用執照：有
72年完工
建物年齡：36年
補強後CDR值=1.000
102年完成結構補強

