

# 弘道國中各棟校舍補強資料108.02

## 校舍耐震資訊網

Information Website for Seismic Assessment and Retrofit of School Buildings



校舍名稱 <sup>註3</sup>		耐震評估與補強相關紀錄 <sup>註4</sup>				使照 <sup>註6</sup>
		初步評估	詳細評估	補強設計	補強工程	
1	經緯樓	舊 經緯樓	3 經緯樓 CDR: 0.660	3 經緯樓 CDR: 1.007	3 經緯樓 2010 補強	
2	金龍樓	舊 金龍樓	1 金龍樓(前段) CDR: 0.780	1 金龍樓(前段) CDR: 1.010	1 金龍樓(前段) 2011 補強	●
			2 金龍樓(後段) CDR: 0.860	2 金龍樓(後段) CDR: 1.000	2 金龍樓(後段) 2011 補強	
3	活動中心		7 活動中心 CDR: 0.754			
4	中央樓	舊 中央樓	8 中央樓 CDR: 0.930	8 中央樓 CDR: 1.030	8 中央樓 2015 補強	●
				9 中央樓後棟 CDR: 1.150	9 中央樓後棟 2015 補強	
5	金鳳樓	6 金鳳樓 IS: 89.15	6 金鳳樓 CDR: 0.479	6 金鳳樓 CDR: 1.000	6 金鳳樓 2013 補強	●
6	幼獅樓	舊 幼獅樓	4 幼獅樓 CDR: 0.930	4 幼獅樓 CDR: 1.160	4 幼獅樓 2016 補強	
7	天聲樓	5 天聲樓 IS: 111.79				●